westermann

Fehlerspeichereintrag

Zusatzmaterial zur Reihe Kfz SMART lernen

Motorelektronik/Motronic:

1 Fehler gefunden:

P0116 – Kühlmitteltemperatursensor
Signal unplausibel – statisch

Umgebungsbedingungen:

Fehlerstatus:	00101001
Fehlerpriorität:	2
Fehlerhäufigkeit:	21
Verlernzähler:	243
Kilometerstand:	72.802